

COUPLES DE SERRAGE PRESCRITS DU DISPOSITIF COULISSANT DE LA PLATEFORME AAZ

	ft. lbs. (Nm)		ft. lbs. (Nm)
Boulon-pivot QUIK-ALIGN®	550±45 (750±50)	Écrou de ressort pneumatique supérieur	90±10 (125±10)
Boulon d'amortisseur (supérieur et inférieur)	225±10 (300±10)	Écrou de ressort pneumatique inférieur	58±2 (79±2)
Écrou de montage de récepteur de freinage	105±5 (145±4)	Boulon de palier de came en S	40±5 (55±6)
Boulon de montage de récepteur pneumatique QUIK-DRAW®	35±3 (48±3)	Boulon de support de pare-éclaboussures	28±2 (38±2)
Contre-écrou de récepteur pneumatique QUIK-DRAW®	25±5 (34±6)	Boulon de montage de profilé	75±5 (105±3)
Raccord de conduite pneumatique QUIK-DRAW®	25 Max. (34 Max.)	Support de conduite pneumatique de profilé	40±5 (55±6)
Boulon de logement de cheville de blocage	210±10 (285±13)	Boulon de support de réservoir d'air	40±5 (55±6)
	in. lbs. (Nm)		in. lbs. (Nm)
Boulon de montage de soupape QUIK-DRAW®	90±10 (11±0)	Pince anti-poussière pour freins à disque	60±10 (7±1)
		Pince anti-poussière pour frein à tambour	110±15 (13±1)

ATTENTION

Ne pas appliquer de lubrifiant composé d'anti-grippage ou lubrifiants supplémentaires aux connexions pivotantes. Cela peut conduire à des attaches trop serrées, la pince de charge aux connexions pivot pourra être incertaine à l'alignement d'essieux. Référence L579.

IMPORTANT: Une clé dynamométrique n'est pas nécessaire pour obtenir le couple de connexion de pivot et la charge de serrage appropriés. Il suffit de serrer le boulon de cisaillement avec une douille E20 TORX® jusqu'à ce que la tête TORX du boulon se détache. Pour un alignement d'essieu, utilisez deux kits de boulons de pivotement QUIK-ALIGN S-24705 par essieu pour toutes les glissières de plate-forme AAZ à coussinet étroit ou deux kits de boulon de pivotement QUIK-ALIGN S-24679 par essieu pour toutes les glissières de plate-forme AAZ à coussinet large.

Trailer Commercial Vehicle Systems
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • FAX 800.696.4416

 **HENDRICKSON**

www.hendrickson-intl.com

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • FAX 905.789.1033